

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Numéro de rapport:

31.609

Date du contrôle:

16/10/2023

Lieu du contrôle:

Rue général Leman 44 1040 Etterbeek Belgique

Agent-visiteur:

Benjamin De Potter

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

V1 22/10/2023 09:19:08

Prochaine visite avant le:

16/10/2028

Testeur d'installation:

TI-020/5800124

Donneur d'ordre

Nom

VIVELEC SRL

Adresse

Rue Charles de Loupoigne 6, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

Email

vivienpoth@gmail.com

Données générales

Adresse de l'installation

Rue général Leman 44 1040 Etterbeek Belgique

Type de locaux

Non-domestique

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

44 rue général leman

Adresse du propriétaire

Rue général Leman 44 1040 Etterbeek Belgique

Installateur

VIVELEC SRL BE0775282002

Données du raccordement

GRD

Sibelga

Numéro de compteur

16395328

Code EAN**Liaison compteur-tableau**

XVB 4X6

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

40 A 3P

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir schéma

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

 ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

28

Isolement ($M\Omega$)

38,9

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Remarques

Analyse de risque absent

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 5 années suivant le contrôle.

Signature de l'agent-visiteur




Tableau 1

[Liste des infractions](#)

[Liste des remarques](#)

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
L'unité est meublée au moment du contrôle.	RDE15

Libellé	Photo
Annexe	
Annexe	