

LR Citerne Service

Clos des Pâquerettes 8, 7190 Ecaussinnes

BE 0768.436.176

Email : rudy.lucas67@gmail.com

www.lrciterneservice.be

Contrôle d'étanchéité et de conformité d'un réservoir à mazout

Identification du technicien

- Technicien : Lucas Rudy
- Agrement : AGRW.TUS-146/A/01
- Echeance : 29/08/2026
- Numero Certificat : Non renseigné
- Date Controle : 09/09/2026

Coordonnées de l'exploitant

- Qualite : Propriétaire
- Nom Exploitant :
- Adresse Exploitant : Rue de L'Enseignement , 49 .1400 Nivelles
- Tva Exploitant : Non renseigné

Situation du réservoir

- Adresse Reservoir : idem
- Plan Implantation : Non
- Infos Reservoir : en cave

Réservoir

- Autorisation d'exploitation : Non renseigné
- Declaration Communale : pas d'obligation inférieur à 3000L
- Capacite : 1500L
- Annee Installation : 10/2012
- Origine Reservoir : Werit
- Certificat Precedent : Non
- Niveau Liquide : Non renseigné
- Modele : Parallélépipède
- Position : Aérien
- Paroi : Double
- Encuvement : Non renseigné
- Matériaux : Polyéthylène
- Dimensions : Non renseigné
- Dimension Reservoir : Non renseigné
- Specificite : Non renseigné

- Encuvement Matériau : Non renseigné
- Epaisseur Toles : Non renseigné

Contrôles

- Controle Visuel : ok
- Fonctionnement Bruleur : sans objet
- Pollution : Non
- Trou Homme : Non renseigné
- Chambre Visite : Non renseigné
- Raccords : ok
- Remplissage : déporté ok
- Ventilation : déporté ok
- Aspiration : ok
- Retour : ok
- Encuvement Controle : Non renseigné
- Jauge : mécanique
- Eau Boue Avant : Non
Détails eau/boue avant : 0
- Eau Boue Apres : Non
Détails eau/boue après : 0
- Ph Conductivité : Non renseigné
- Anti Debordement : sifflet ok
- Detection Fuite : Non renseigné
- Test de détection : Non renseigné
- Valeur Potentiel : Non renseigné
- Protection Cathodique : Non renseigné
- Test Ultrasons : Non renseigné
- Appareils Ultrasons : 'DT CASE 2 canaux 23081' vérifié le 24/07/2026
- Chaîne Mesure : Non renseigné
- Test Son R : Non renseigné
- Test Son N : Non renseigné
- Resultat Depression : Non renseigné
- Valeur Reference : Non renseigné
- Valeur Liquide : Non renseigné
- Valeur Gazeuse : Non renseigné
- Duree Test : Non renseigné
- Resultat Etancheite : ok
- Fuite Localisation : Non renseigné

Remarques

- Autres Remarques : Non renseigné

Conclusion

- Conclusion : Réservoir étanche – Prochaine visite avant...
- Remarque Conclusion : Prochain controle avant le 09/09/2036 sans obligation à la date actuel car inférieur à 3000L

Signature

- Lieu : Nivelles
- Date : 09/09/2026

Réservoir étanche – Prochaine visite avant...

Remarque :


Prochain controle avant le 09/09/2036 sans obligation à la date actuel car inférieur à 3000L

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions légales imposées par :

- 3 juillet 1997 – Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables, visant à autoriser le contrôle d'étanchéité par ultrasons (MB 12 août 1997)
- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations-service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle : le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service (MB 29 octobre 2003), modifié le 24 juillet 2008 (MB 14 août 2008)

Fait à : Nivelles le 09/09/2026

Signature du technicien :



Signature de l'exploitant :